

Capitolato restauro persiane

Oggetto: Lavori di restauro conservativo di n 36 persiane a 2 ante in legno, lato sud parco grande e lato ovest passo carraio dell'Educandato Statale "Emanuela Setti Corrado dalla Chiesa", Via Passione 12. Milano.

Restauro della parte lignea e della ferramenta delle persiane con le seguenti operazioni:

- prima fase di pulitura manuale con spazzole e pennelli, lavaggio delle persiane e asciugatura;
- carteggiatura di prova su una parte di persiana caratteristica eseguita a strati leggeri per il recupero del colore originale;
- verifica delle componenti ammalorate e restauro della struttura con sostituzione delle parti lignee non più recuperabili con legno di medesima qualità (conifere);
- stuccatura, ove necessario, con specifico prodotto per rendere la superficie priva di qualsiasi fenditura e impedire l'accesso degli agenti atmosferici;
- carteggiatura con carte abrasive di diversa grana per la rimozione di eventuali vecchie vernici sovrapposte con rimozione dello stucco in eccedenza fino alla perfetta pulitura del legno pronto a ricevere la nuova verniciatura.

La ferramenta verrà verificata nel suo funzionamento con il mantenimento degli accessori e delle caratteristiche originali in modo comunque da garantire la sicurezza ed escludere qualsiasi crollo del serramento.

Verniciatura e campionatura della tinta.

Il colore da utilizzare per essere in sintonia con l'intero complesso di persiane e serramenti presenti sul fabbricato è NCS S 6502-B.

Il procedimento di verniciatura sarà realizzato come previsto in progetto e quindi attraverso le seguenti fasi:

- verniciatura dell'intera persiana a due riprese di cementite di sottofondo e due riprese di smalto opaco per esterni coerente nella tipologia e nel colore.

Elenco persiane da restaurare

Lato ovest: Secondo piano 11 persiane a 2 ante e primo piano 15 persiane a 2 ante

Lato sud: piano terra 10 persiane a 2 ante

La metratura è da calcolare sul posto visto le diverse altezze
Si richiede un sopralluogo per valutare lo stato delle persiane e dei serramenti e logistica stradale

Distintamente



Foto 1. Prova di pulitura su angolo di anta a battente necessaria alla ricerca del colore originale.




Foto 2. Colore NCS S 6502-B.